

[HOME](#)[Articles](#)[NEWS](#)[Announced DX](#)[VIDEO](#)[MODS](#)[Mr. Aluminio](#)[Reviews](#)[Archivo](#)[SWL News](#)[Preguntas y Respuestas](#)[Proyectos de Antenas](#)[CB Commercial Antennas](#)

Menú principal

[HOME](#)[Articles](#)[NEWS](#)[Announced DX](#)[VIDEO](#)[MODS](#)[Mods CB](#)[Mods Kenwood](#)[Mods Yaesu / Vertex](#)[Mods ICOM](#)[Mr. Aluminio](#)[Reviews](#)[Archivo](#)[SWL News](#)

Other Resources

[DXCluster DXFUN](#)[DXCluster dxwatch](#)[DXCluster EA8BRW](#)[Web SDR WB4MAK](#)[Web SDR W4MQ](#)[OFF Zone](#)[PMR FRS/GMRS](#)[Segunda Mano](#)[Downloads](#)[Made in Japan](#)[Aviso Legal](#)

TM-V71 MODS

Monday, 02 February 2009 00:00 EA1CSI Modificaciones - Kenwood

KENWOOD TM-V71 MODS

1 - Remueva las tapas superior del equipo

2 - Ponga el frente del equipo mirando hacia usted

3 - En la parte trasera del equipo a la izquierda, note un cable de color verde, ese es W601 y vera dos resistencias marcadas como 1 y 2

4 - Tenemos dos opciones para la modificación.

5 - Primera opción:

Podrá transmitir entre 142 - 151.995 y 420 - 449.995

6 - Para ello debe desoldar o cortar el cable W601, y aislarlo para que no toque ningún componente.

7 - Segunda opción:

Podrá transmitir entre 136 - 174 y 400 - 470

8 - Para ello debe desoldar o cortar el cable W601 y retirar la resistencia 1 que tiene cero ohms de resistencia.

9 - Arme nuevamente el equipo

Related Articles

[TS-2000 How to migrate RS-232 port to USB](#) - (Created: 2011-05-19 09:00:59)

[TS-50 TX Coverage mod](#) - (Created: 2012-02-09 16:44:55)

[TS-590S for Digital Data and Digital Voice Operation](#) - (Created: 2011-12-28 15:57:12)

[TS-50S "Hello" displayed during TX](#) - (Created: 2012-02-09 17:02:34)

[TM-D710E Como habilitar Sky Command](#) - (Created: 2009-01-26 15:03:54)

[TS-950SD Two second TX power delay with MONI on](#) - (Created: 2011-08-03 14:32:36)

[TH-D7 software de programación MCP-D7](#) - (Created: 2011-06-23 10:43:43)

[TK-2160 service manual](#) - (Created: 2011-06-26 11:28:32)

[TS-870 Modificación del Menú de Servicio](#) - (Created: 2011-03-13 12:03:16)

[TS-830S Easy fix to make it work on 27Mhz](#) - (Created: 2011-08-10 08:42:05)

Latest News

ST0R Video

Sunday, 18 March 2012 11:08

Recent Videos

XF1AA - Isla Isabel DXpedition
2012
CRE 8900 10 Meter AM FM SSB
CW Export Preview
Remote SDR Software Defined
Radio Monitor of ZS3D & Ai4W
QSO
Amateur Radio Newsline Report
1805 March 16 2012
Super Rádio Deus é Amor
11765 kHz received in Germany
UNID on 7200 kHz (Sudan or
Eritrea?) - received in Germany
on AOR AR7030
S79NEN- SHEYCHELLES-
Honeymoon DXpedition 2012-
28495 5/9 5 UP14:04UTC 14-
Mar-2012
Palstar PM2000A Active Peak
Reading Watt Meter SWR Cross
Needle
RF Limited VC-7700 Voice
Changer Review
ZANOTTO PY2ZQ
DXPEDITION HK0NA

Pile-up!

MAAS DX-5000 software PC
Download and Manual
ICOM radio programming
software-reference chart
YAESU programming software
reference chart
Estaciones Moviles Como
Eliminar ruidos del motor
Kenwood programming software
Reference Chart
Wouxun KG-UVD1P desbloqueo
Ajuste de TX / RX
Conectores programador
universal para radios



Copyright © 2012 Radioaficion Ham Radio. All Rights Reserved. by RADIOAFICION.COM.